

**\* 291/14 - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE –  
Farol do Santa Marta – Sinal sonoro retirado**

Na CN 23203 (INT 1811), proceder à seguinte correção:

Corrigir	<b>Santa Marta</b> Oc.WR.6s25m18/14M Horn (1) 10s	para	<b>Santa Marta</b> Oc.WR.6s25m18/14M	38°41,4'N / 009°25,3'W.
----------	---	------	---	-------------------------

Na CN 24203 (INT 1815), CN 26303 (INT 1875), nos Planos A e B da CN 27504, CN 24P03, CN 25R07 e CN 26M01 proceder à seguinte correção (WGS 84):

Corrigir	<b>Santa Marta</b> Oc.WR.6s25m18/14M Horn (1) 10s	para	<b>Santa Marta</b> Oc.WR.6s25m18/14M	38°41,42'N / 009°25,26'W.
----------	---	------	---	---------------------------

Nas CN 24204 (INT 1816) CN 24P04, proceder à seguinte correção (Datum Europeu):

Corrigir	<b>Santa Marta</b> Oc.WR.6s25m18/14M Horn (1) 10s	para	<b>Santa Marta</b> Oc.WR.6s25m18/14M	38°41,50'N / 009°25,17'W.
----------	---	------	---	---------------------------

Na Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, substituir a página 73/74, pela contida na Secção VII.

- CN afetadas** – 23203 (INT 1811) [312/06;290/14], 24203 (INT 1815) [184/12;290/14],  
24204 (INT 1816) [235/05;290/14], 26303 (INT 1875) [203/12;284/14], 27504 [382/10;290/14],  
24P03 [101/12;290/14], 24P04 [237/05;290/14], 25R07 [271/06;290/14], 26M01 [206/12;284/14]
- CEN afetadas** – PT324204 [134/13;290/14], PT526303 [282/09;284/14]
- PN afetada** – *Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2013* [195(D-2118)]
- Origem** – Direção de Faróis