

*** 330/22(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA SUL –
Guadiana – Canal Navegável - Assinalamento**

- Baliza G40, posição 37°21,26'N / 007°26,32'W (WGS 84), apagada e com alvo danificado;
- Baliza G45, posição 37°22,06'N / 007°26,21'W (WGS 84), encontra-se inclinada;
- Baliza G56, posição 37°23,96'N / 007°26,85'W (WGS 84), com alvo danificado;
- Baliza G62, posição 37°24,69'N / 007°27,80'W (WGS 84), apagada;
- Baliza G63, posição 37°24,65'N / 007°27,73'W (WGS 84), apagada;
- Baliza G75, posição 37°25,19'N / 007°26,68'W (WGS 84), apagada;
- Baliza G76, posição 37°25,66'N / 007°27,49'W (WGS 84), apagada;
- Baliza G78, posição 37°26,14'N / 007°27,63'W (WGS 84), apagada;
- Baliza G82, posição 37°27,00'N / 007°27,40'W (WGS 84), apagada;
- Baliza G83, posição 37°26,15'N / 007°27,55'W (WGS 84), apagada;
- Baliza G84, posição 37°27,12'N / 007°27,40'W (WGS 84), apagada;
- Baliza G86, posição 37°27,30'N / 007°27,57'W (WGS 84), apagada;
- Baliza G88, posição 37°27,47'N / 007°27,82'W (WGS 84), apagada;
- Baliza G90, posição 37°27,73'N / 007°28,04'W (WGS 84), apagada;
- Baliza G94, posição 37°28,21'N / 007°28,23'W (WGS 84), apagada;
- Baliza G96, posição 37°28,38'N / 007°28,21'W (WGS 84), apagada.

Toda a navegação deverá manter-se atenta.

CN afetadas – 26F21 [236/21; 236/21], 26F22 [237/21; 237/21]

CEN afetadas – PT76621D [336/21; 336/21], PT76621F [336/21; 336/21]

PN afetada – *Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2020* [600.40], [600.45], [600.56], [600.62], [600.63], [600.75], [600.76], [600.78], [600.82], [600.83], [600.84], [600.86], [600.88], [600.90], [600.94], [600.96]

Origem – Capitania do Porto de Vila Real de Santo António