

\* 269/15 - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA SUL –  
Vila Real de Santo António – Farol com alteração de características

Avisos cancelados – ANAV 2355/15, ANAV 2476/15

O Farol Vila Real de Santo António alterou o seu período.

Na CN 21101 (INT 1881), proceder à seguinte correção:

Corrigir  Vila Real de Sto. António  
Fl.6,5s48m26M para  Vila Real de Sto. António  
Fl.6s48m26M 37°11,3'N / 007°24,9'W.

Nas CN 23204 (INT 1812), proceder à seguinte correção (Datum Europeu):

Corrigir  Vila Real de Santo António  
Fl.6,5s48m26M para  Vila Real de Santo António  
Fl.6s48m26M 37°11,3'N / 007°24,9'W.

Nas CN 24206 (INT 1818), CN 24P06 e CN 25R12, proceder às seguintes correções (WGS84):

Corrigir  Vila Real de Santo António  
Fl.6,5s48m26M para  Vila Real de Santo António  
Fl.6s48m26M 37°11,21'N / 007°24,98'W.

Na CN 26312, proceder às seguintes correções (WGS84):

Corrigir  Vila Real de Santo António  
Fl.6,5s48m26M para  Vila Real de Santo António  
Fl.6s48m26M 37°11,210'N / 007°24,976'W.

Na Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, substituir a página 175/176, pela contida na Secção VII.

**CN afetadas** – 21101 (INT 1081) [247/02;233/14], 23204 (INT 1812) [131/04;245/14],  
24206 (INT 1818) [101/07;145/15], 26312 [225/11;309/13], 24P06 [373/06;145/15],  
25R12 [231/06;145/15]  
**CEN afetadas** – PT111101 [102/14;245/15], PT221101 [131/14;265/15], PT324206 [196/09;211/15(T)],  
PT526312 [386/11;309/13]  
**PN afetada** – *Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2008* [590(D-2246)]  
**Origem** – Capitania do Porto de Vila Real de Santo António