

**229/22(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA SUL –  
Sagres – Cabo de São Vicente – Farol com alterações**

Farol Cabo de São Vicente, na posição 37°01,37'N / 008°59,79'W (WGS 84), alterou temporariamente as características para Fl.5s10M (Lt 1s; Ec 4s).

- CN afetadas** – 11101 [2238/12; 218/22]; 21101 (INT 1081) [247/02; 219/22]; 23203 (INT 1811) [312/06; 246/21]; 23204 (INT 1812) [131/02; 150/22]; 24205 (INT 1817) [236/05; 210/22]; 24206 (INT 1818) [101/07; 199/22]; 27502 [219/99; 319/21]; 24P05 [238/05; 210/22]; 24P06 [373/06; 199/22]; 25R10 [272/06; 104/22]; 25R11 [104/08; 156/22]
- CEN afetadas** – PT111101 [332/21; 218/22]; PT221101 [362/21; 228/22(T)]; PT324205 [241/18; 228/22(T)]; PT528515 [ 225/07; 127/18]
- PN afetada** – *Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2020 [436 (D-2168)]*
- Origem** – Capitania do Porto de Lagos