

Aviso cancelado – ANAV 1265/06

Foram activadas duas novas marcas de sinalização para protecção aos Cabos Submarinos de Sesimbra.

Na CNO 26407 proceder às seguintes correcções (coordenadas em Datum Europeu):

Na Carta

Na posição 38°26,40'N / 009°05,02'W e na posição 38°26,58'N / 009°04,66'W inserir o símbolo 

Inserir a linha _____ a unir estes dois símbolos sendo prolongada ao longo do azimute 237 até interceptar a linha de zona de cabos submarinos.

No PLANO A

Na posição 38°26,40'N / 009°05,02'W inserir o símbolo e a legenda  Cabos Central (ant.)
Fl.2,5s135m6M

Na posição 38°26,58'N / 009°04,66'W inserir o símbolo e a legenda  Cabos Central (post.)
Fl.3,5s270m6M

Inserir a linha _____ a unir estes dois símbolos sendo prolongada ao longo do azimute 237 até interceptar a linha de zona de cabos submarinos.

As seis marcas já existentes alteraram o seu nome. Efectuar as seguintes correcções:

- Onde se lê – Marconi W (post.) deve ler-se Cabos W (post.)**
- Onde se lê – Marconi W (Inter.) deve ler-se Cabos W (inter.)**
- Onde se lê – Marconi W (ant.) deve ler-se Cabos W (ant.)**
- Onde se lê – Marconi E (post.) deve ler-se Cabos E (post.)**
- Onde se lê – Marconi E (Inter.) deve ler-se Cabos E (inter.)**
- Onde se lê – Marconi E (ant.) deve ler-se Cabos E (ant.)**

Na CNO 25R08

Na posição 38°26,40'N / 009°05,02'W e na posição 38°26,58'N / 009°04,66'W inserir o símbolo 

Retirar os nomes das outras marcas de sinalização dos cabos submarinos.

Na Lista de Luzes, página 84, inserir a informação contida na Secção VII relativa aos dois novos farolins. Na página 85, inserir as correcções contidas na Secção VII.

CNO afectada	–26407 [256/02;258/06], 25R08 [254/98;280/06]
CENO afectadas	–PT426407 [114/06;258/06], PT528513 [357/05;258/06]
PNO afectada	– <i>Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005</i> [369(D-2145)], [369.1(D-2145.1)], [369.2(D-2145.2)], [369.5], [369.51], [370(D-2146)], [370.1(D-2146.1)], [370.2(D-2146.2)]
Origem	–Portugal Telecom