

122/21(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES – ILHA DAS FLORES
Porto das Poças – Obras e alteração no assinalamento

Aviso cancelado – AN 229/20(T)

No âmbito da empreitada de alargamento e requalificação do Porto das Poças, foram estabelecidas novas condições de entrada e saída.

Está estabelecido um canal de acesso provisório, com a sonda reduzida mínima de 2,0 m.

O canal provisório é assinalado por:

- Dois farolins no enfiamento $Z_v = 307,6^\circ$
- Os limites laterais do canal estão assinalados por duas boias conforme se indica:

	Luz	Latitude (WGS84)	Longitude (WGS84)
Verde (exterior)	Fl G 3s 3M	39° 26' 58.475 N	031° 07' 32.057 W
Boia verde retirada para manutenção			
Vermelha (interior)	Fl (5) R 11s 2M	39°27' 00.343 N	031° 07' 35.057 W
Boia vermelha substituída por boia amarela			

NESTAS CONDIÇÕES SÃO ESTABELECIDAS AS SEGUINTE INSTRUÇÕES DE ENTRADA:

Embarcações que se aproximam vindas de sul:

- Devem manter-se afastadas de costa, pelo menos 0,25 milhas, até avistar o enfiamento de entrada;
- Navegar sobre o enfiamento;
- Não ultrapassar a boia vermelha que assinala as zonas de menor profundidade a oeste;
- Prosseguir para o cais.

Embarcações que se aproximam vindas de norte:

- Identificar o enfiamento de entrada;
- Navegar sobre o enfiamento;
- Não ultrapassar a boia vermelha que assinala as zonas de menor profundidade a oeste;
- Prosseguir para o cais.

Saída do porto:

- Não se aproximar da boia vermelha
- Identificar o enfiamento de entrada;
- Navegar sobre o enfiamento;
- Afastar de costa pelo menos 0,25 milhas e só depois alterar o rumo para estibordo.

CN afetada – 46401 [119/03; 186 /20]

CEN afetadas – PT446401 [242/18; 229/20(T)], PT548502 [177/19; 229/20(T)]

PN afetada – *Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2020* [873 (D-2703)], 873.1 (D-2703.1)]

Origem – Capitania do Porto de Santa Cruz das Flores