*** 152/15 (T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE - Porto de Lisboa – Sinal sonoro inoperativo**

Aviso cancelado – ANAV 492/15

Sinal sonoro Farol do Bugio, 38º39,63'N / 009º17,93'W (WGS 84), inoperativo.

CN afetadas	– 23203 (INT 1811) [312/06;291/14], 24203 (INT 1815) [184/12;314/14], 24204 (INT 1816) [235/05;291/14], 26303 (INT 1875) [203/121;291/14], 26304 (INT 1876) [204/12;359/13], 24P03 [101/12;314/14], 24P04 [237/05;291/14], 25R07 [271/06;291/14]
CEN afetadas	– PT324204 [134/13;151/15(T)], PT526303 [339/14;132/15(T)]
PN afetada	– *Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2013* [**210** (D-2126)]
Origem	– Direção de Faróis