*** 321/10 - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA SUL – Alfanzina – Farol com características alteradas**

Aviso cancelado – AN 252/10(T)

O Farol de Alfanzina alterou características.

Nas CN 21101 (INT 1081) e 23204 (INT 1812), na posição 37º05,28'N / 008º26,47'W (Datum Europeu), corrigir a legenda de forma a ler-se: Fl(2)14s63m29M.

Nas CN 23203 (INT 1811), 24206 (INT 1818), 24P06 e 25R11 na posição 37º05,20'N / 008º26,55'W (WGS 84), corrigir a legenda de forma a ler-se: Fl(2)14s63m29M.

Na Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, substituir a página 129/130 pela contida na Secção VII.

CN afectadas – 21101 (INT 1081) [247/02;293/10], 23203 (INT 1811) [312/06;282/10], 23204 (INT 1812) [131/02;276/10], 24206 (INT 1818) [101/07;312/10], 24P06 [373/06;312/10], 25R11 [104/08;107/10]
CEN afectadas – PT111101 [129/07;311/10], PT221101 [272/05;299/10(T)], PT324206 [196/09;312/10]
PN afectada – *Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2008* [**478**(D-2192)]
Origem – Direcção de Faróis