

*** 217/19 - CARTAS NÁUTICAS DO INSTITUTO HIDROGRÁFICO –
CN 24204 (INT 1816), CN 24205 (INT 1817), CN 24P04, CN 24P05 e CN 25R09 – Correções**

Na CN 24205 (INT 1817) e na CN 24P05, proceder às seguintes correções (Datum Europeu):

Substituir sonda	13 ₉	pela sonda	12 ₉	, na posição:	37°52,69'N / 008°48,89'W ;
Retirar sonda	21 ₅			, na posição:	37°44,09'N / 008°49,27'W ;
	sonda 17 ₅			, na posição:	37°49,62'N / 008°48,67'W ;
Inserir sonda	6 ₃ e envolvê-la pela isobatimétrica dos 10 m			, na posição:	37°49,41'N / 008°48,27'W ;
	sonda 10 e envolvê-la pela isobatimétrica dos 10 m			, na posição:	37°48,92'N / 008°49,11'W ;

Na CN 24204 (INT 1816) e na CN 24P04, proceder às seguintes correções (Datum Europeu):

Substituir sonda	13 ₉	pela sonda	12 ₉	, na posição:	37°52,69'N / 008°48,89'W ;
------------------	-----------------	------------	-----------------	---------------	----------------------------

Na CN 25R09, proceder às seguintes correções (WGS 84):

Substituir sonda	13 ₉	pela sonda	12 ₉	, na posição:	37°52,61'N / 008°48,97'W ;
Retirar sonda	21 ₅			, na posição:	37°44,01'N / 008°49,35'W ;
	sonda 17 ₅			, na posição:	37°49,55'N / 008°48,75'W ;
Inserir sonda	6 ₃ e envolvê-la pela isobatimétrica dos 10 m			, na posição:	37°49,33'N / 008°48,34'W ;
	sonda 10 e envolvê-la pela isobatimétrica dos 10 m			, na posição:	37°48,84'N / 008°49,19'W ;

CN afetadas – 24204 (INT 1816) [235/05;133/16], 24205 (INT 1817) [236/05;127/18], 24P04 [237/05;133/16], 24P05 [238/05;127/18], 25R09 [103/08;330/13]
CEN afetada – PT324205 [241/18;198/19(T)]
Origem – Instituto Hidrográfico