


≠ 145/09 - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA – ILHA DA MADEIRA –  
Porto de Machico – Assinalamento

Entrou em funcionamento um novo farolim no porto de Machico e foram alteradas as características do farolim já existente.

Nas CN 36402 (INT 1920) e 37501 inserir, por colagem, os anexos gráficos contidos na Secção VIII.

Na Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, substituir as páginas 155/156 e 157/158 pelas contidas na Secção VII.

<b>CN afectada</b>	–36402 (INT 1920) [223/07; 288/08], 37501 [224/07; 288/08]
<b>CEN afectada</b>	–PT436402 [162/08; 288/08], PT538504 [124/08; 288/08]
<b>PN afectada</b>	– <i>Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2008</i> [629(D-2730)], [629.5]
<b>Origem</b>	–Capitania do Porto do Funchal



CN 37501