

*** 325/11 - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – ARQUIPÉLAGO MADEIRA – ILHA DA MADEIRA**
Bóias fundeadas

Avisos cancelados – ANAV 1688/11, AN 182/08(T)

A bóia ODAS Garajau foi retirada.

Na CN 36402 (INT 1920) proceder à seguinte correcção (WGS 84):

Retirar o símbolo e a legenda *ODAS Garajau*
FI(5)Y.20s2M  na posição 32°37,70'N / 016°50,68'W

Na Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, substituir a página 189/190, pela contida na Secção VII.

No âmbito do projecto ALERMAC foi fundeada uma bóia ODAS no Caniçal.

Na CN 36201 (INT 1919) proceder à seguinte correcção (Datum Porto Santo):

Inserir o símbolo e a legenda *ODAS Caniçal*
FI(5)Y.20s2M  na posição 32°43,349'N / 016°42,755'W

Nas CN 36402 (INT 1920) e no Plano A da CN 37501 proceder à seguinte correcção (WGS 84):

Inserir o símbolo e a legenda *ODAS Caniçal*
FI(5)Y.20s2M  na posição 32°43,566'N / 016°43,000'W

Na Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, substituir a página 183/184, pela contida na Secção VII.

No âmbito do projecto MACSIMAR foi fundeada uma bóia de hidrocarbonetos nos Socorridos.

No Plano Geral e no Plano A da CN 36403 proceder à seguinte correcção (WGS 84):

Inserir o símbolo e a legenda *MACSIMAR 2*
FI(6)Y.18s2M  na posição 32°38,466'N / 016°57,916'W

Na Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, substituir a página 191/192, pela contida na Secção VII.

CN afectadas –36201 (INT 1919) [149/03;285/11], 36402 (INT 1920) [223/07;285/11], 36403 [136/08;257/09], 37501 [224/07;190/11]

CEN afectadas –PT336201 [266/08;285/11], PT436402 [141/11;151/11], PT436403 [226/08;337/11(T)], PT436406 [178/11;285/11], PT538504 [124/08;360/10(T)], PT538505 [227/08;227/08]

PN afectada –*Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2011* [625], [636], [646]

Origem –Comando da Zona Marítima da Madeira