

÷ 198/16(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE -
Ericeira - Assoreamento

Aviso cancelado – ANAV 725/16

O Portinho da Ericeira e respetiva rampa varadouro encontram-se muito assoreados.

Todas as embarcações deverão, obrigatoriamente, coordenar a saída e a entrada com o Clube Naval da Ericeira, ou com o Serviço de Alagem do Portinho e proceder sempre com especial cuidado.

CN afetada – 27504 [382/10;158/16]
CEN afetada – PT528M04 [346/12;265/13]
Origem – Capitania do Porto de Cascais