

*** 307/09 - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE –
Cabo da Roca – Alteração de características**

Avisos cancelados – ANAV 1680/09, AN 218/08(T)

O Farol Cabo da Roca já se encontra operacional tendo alterado as suas características.

Nas CN 21101 (INT 1081), CN 23203 (INT 1811), CN 25R06 e CN 25R07, na posição 38°46,91'N / 009°29,84'W (WGS 84), alterar a legenda de forma a ler-se Fl(4) 17s165m26M.

Nas CN 24203 (INT 1815), CN 24204 (INT 1816) e CN 24P04, na posição 38°46,99'N / 009°29,75'W (Datum Europeu), alterar a legenda de forma a ler-se Fl(4) 17s165m26M.

Na Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, substituir a página 61/62 pela contida na Secção VII.

CN afectadas	– 21101 (INT 1081) [247/02;290/09], 23203 (INT 1811) [312/06;256/09], 24203 (INT 1815) [346/01;266/09], 24204 (INT 1816) [235/05;267/09], 24P04 [237/05; 267/09], 25R06 [101/08;256/09], 25R07 [271/06;293/09]
CEN afectadas	–PT111101 [129/07;290/09], PT221101 [272/05;290/09], PT324204 [194/09;296/09(T)]
PN afectada	– <i>Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2008 [186(D-2108)]</i>
Origem	–Direcção de Faróis