

**150/22 - CARTAS NÁUTICAS DO INSTITUTO HIDROGRÁFICO –
CN 23204 (INT 1812) – Correções**

Na CN 23204 (INT 1812), proceder às seguintes correções (Datum Europeu 1950):

Inserir		DGPS	, na posição:	36°37,7'N / 006°22,8'W .
Adicionar		AIS	ao farol	, na posição: 36°17,8'N / 006°08,3'W ;
		AIS	à boia	, na posição: 37°04,8'N / 006°55,7'W ;
		AIS	ao farol	, na posição: 37°06,5'N / 006°49,9'W ;
		AIS	ao farol	, na posição: 36°11,1'N / 006°02,0'W ;
		AIS	ao farol	, na posição: 36°31,7'N / 006°18,9'W .
Substituir		Iso.W.Oc.R.19/15M por: Iso.18M	, na posição:	36°06,7'N / 005°20,6'W .
Retirar		Fl.Y.5M	, nas posições:	36°59,6'N / 007°11,1'W ; 36°51,2'N / 007°05,4'W ; 37°00,9'N / 006°59,8'W .

CN afetada – 23204 (INT 1812) [131/02; 129/22]

Origem – Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) – AN 42/378/2017, AN 41/5/2017, AN 3/22/2017, AN 325/46/2016, AN 308/44/2016, AN 255/37/2016, AN 49/10/2015