

\* 163/16 - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES – ILHA SÃO MIGUEL  
Alterações no Assinalamento

Aviso cancelado – ANAV 618/16

O farol Ponta do Cintrão alterou características.

Nas CN 41101 (INT 1089) e CN 43103 (INT 1894) proceder às seguintes correções (WGS 84):

Corrigir  Ponta do Cintrão  
Fl(2)10s118m14M para  Ponta do Cintrão  
Fl(4)10s118m14M 37°50,74'N / 025°29,35'W.

No Plano geral (1:100 000) da CN 46406 (INT 1890), proceder à seguinte correção (Datum S. Brás):

Corrigir  Ponta do Cintrão  
Fl(2)10s118m14M para  Ponta do Cintrão  
Fl(4)10s118m14M 37°50,68'N / 025°29,37'W.

Na Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, substituir as páginas 213/214, pela contida na Secção VII.

- CN afetada** – 41101 (INT 1089) [229/00;189/15], 43103 (INT 1894) [384/11;146/16],  
46406 (INT 1890) [387/01;146/16]  
**CEN afetadas** – PT343103 [227/10;146/16], PT446406 [124/05; 146/16]  
**PN afetada** – *Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2013* [726(D-2659)]  
**Origem** – Capitania do Porto de Ponta Delgada