

Aviso cancelado – AN 191/20(T)

O porto comercial, a marina e o núcleo de pesca encontram-se abertos à navegação, condicionados da seguinte forma:

1. Ajudas à navegação instaladas:

a) Colocada Boia Vermelha (LL 874.0) em substituição Farolim Porto das Lajes – Cabeça do molhe (LL 874):

- Posição: 39° 22,804' N; / 031° 09,876' W (WGS 84),
- Características: FL(2)R.12s4M (Lt 0,5s; Ec 0,1s / Lt 0,5s; Ec 10s).

2. Cais comercial:

a) O porto comercial pode ser praticado durante a noite, devendo para o efeito ser contactada em antecedência a Autoridade Portuária;

b) Pode ser praticado o cais -5, por navios de comprimento até 90 metros e com calado até 5 metros;

c) Pode ser praticado a face SE da ponte-cais, por navios de comprimento até 130 metros e com calado até 6,5 metros.

3. Na marina e núcleo de pesca:

a) Podem ser praticados por mestres, arrais, patrões e navegadores de recreio com conhecimento local;

b) Decorrente da construção da ponte-cais, foi retirado o farolim do enfiamento Marina da Lajes, para entrada na marina e núcleo de pesca, estando somente os seguintes farolins em funcionamento:

- Farolim Molhe de Abrigo (LL 874.2) – Posição: 39° 22,79' N / 031° 10,16' W (WGS 84), com as seguintes características: Fl.R.5s2M.(Lt 0,5s; Ec 4,5s);
- Farolim Cais (LL 874.3) – Posição: 39° 22,77' N / 031° 10,18' W (WGS 84), com as seguintes características: Fl.G.6s2M. (Lt 0,5s; Ec 5,5s).

A navegação deve prosseguir com cautela, adequando a velocidade às condições existentes e para garantia de um correto reconhecimento do assinalamento e da infraestrutura existente.

CN afetada – 46401 [119/03;180/22]

CEN afetada – PT548503 [178/19; 147/22(T)]

Origem – Capitania do Porto de Santa Cruz das Flores