



\* 226/17 - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE –  
S. Martinho do Porto – Alterações no assinalamento

Avisos cancelados – ANAV 2031/17, AN 197/13(T), AN 193/15(T)

Farolim Ponta de Santo António, 39°30,64'N / 009°08,59'W (WGS 84), encontra-se aceso e o sinal sonoro foi definitivamente retirado.

Nas CN 24202 (INT 1814), CN 24203 (INT 1815), CN 26405, no Plano C da CN 27504, CN 24P02, CN 24P03, e CN 25R05, proceder às seguintes correções (Datum WGS 84):

Corrigir  Pta. de Sto. António  
LFI.R.6s33m9M Siren(1)60s para  Pta. de Sto. António  
LFI.R.6s33m9M , na posição: 39°30,639'N / 009°08,588'W.

Na Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, substituir a página 67/68, pela contida na Secção VII.

- CN afetadas** – 24202 (INT 1814) [381/11;348/14], 24203 (INT 1815) [184/12;132/16], 26405 [225/08;258/16], 27504 [382/10;158/16], 24P02 [382/11;348/14], 24P03 [101/12;132/16], 25R05 [264/08;202/15]
- CEN afetadas** – PT324203 [133/13;165/16(T)], PT426405 [221/09; 114/17(T)], PT528M03 [274/11;265/13]
- PN afetada** – *Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2013 [127 (D-2076)]*
- Origem** – Capitania do Porto da Nazaré