

*** 178/09 - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE**
– Douro – Alterações no assinalamento

Avisos cancelados – ANAV 518/09 e ANAV 519/09

Os farolins Felgueiras e Cantareira foram desactivados.

Na CN 26402 (INT 1871) e no Plano A proceder às seguintes correcções (coordenadas em WGS 84):

- Na posição 41°08,80'N / 008°40,64'W retirar a representação, a legenda e o sector de visibilidade do farolim Felgueiras.
- Na posição 41°08,83'N / 008°40,02'W retirar a representação e a legenda do farolim Cantareira
- Retirar o Farolim Molhe Norte da posição em que se encontra e inseri-lo na posição 41°08,69'N / 008°40,78'W, com o símbolo e a legenda



Nas CN 24201 (INT 1813), CN 24P01 e CN 25R02 retirar da posição 41°08,80'N / 008°40,64'W (WGS 84) a representação e a legenda do farolim Felgueiras.

Na Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, substituir a página 35/36 pela contida na Secção VII.

CN afectadas	–24201 (INT 1813) [166/07;144/09], 26402 (INT 1871) [167/07;111/08], 24P01 [185/07;144/09], 25R02 [102/09;140/09]
CEN afectada	–PT324201 [106/08;176/09], PT426402 [242/07;309/08], PT528505 [107/08;111/09]
PN afectada	– <i>Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2008</i> [81.1(D-2045.5)], [82(D-2046)], [83(D-2048)]
Origem	–Capitania do Porto do Douro