

* 240/10 - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE –
Cabo Mondego – Alteração de características

Aviso cancelado – ANAV 951/10

O sinal sonoro do farol do Cabo Mondego alterou características.

Nas CN 23202 (INT 1810) e CN 26404 (INT 1873) na posição 40°11,53'N / 008°54,23'W (Datum Europeu), e nas CN 24202 (INT 1814), CN 25R03 e CN 25R04 na posição 40°11,46'N / 008°54,31'W (WGS 84), corrigir a legenda do sinal sonoro de forma a ler-se – Horn(1)28s.

Na Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, substituir a página 55/56 pela contida na Secção VII.

CN afectadas	–23202 (INT 1810) [315/01;345/09], 24202 (INT 1814) [224/08;211/10], 26404 (INT 1873) [218/05;208/09], 25R03 [103/09;104/10], 25R04 [263/08;290/09]
CEN afectadas	–PT324202 [192/09;211/10], PT426404 [329/05;220/10(T)]
PN afectada	– <i>Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2008</i> [102(D-2060)]
Origem	–Capitania do Porto da Figueira da Foz