

*** 282/10 - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE –
Cabo Raso – Sinal sonoro – Alterações**

Aviso cancelado – ANAV 1438/10

O sinal sonoro do farol Cabo Raso alterou o período.

Nas CN 23203 (INT 1811) e CN 25R07 na posição 38°42,57'N / 009°29,15'W (WGS 84) corrigir a legenda do sinal sonoro de modo a ler-se – 30s.

Nas CN 24203 (INT 1815), CN 24204 (INT 1816) e CN 24P04 na posição 38°42,64'N / 009°29,06'W (Datum Europeu) corrigir a legenda do sinal sonoro de modo a ler-se – 30s

Na Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, substituir a página 61/62 pela contida na secção VII.

CN afectadas	– 23203 (INT 1811) [312/06;163/10], 24203 (INT 1815) [346/01;230/10], 24204 (INT 1816) [235/05;231/10], 24P04 [237/05;231/10], 25R07 [271/06;236/10]
CEN afectada	– PT111101 [129/07;274/10], PT221101 [272/05;275/10], PT324204 [194/09;264/10(T)]
PN afectada	– <i>Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2008</i> [189(D-2110)]
Origem	– Direcção de Faróis