

\* 268/15 - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE –  
Porto de Lisboa – Farol do Bugio – Alteração características

Aviso cancelado – ANAV 2307/15

O Farol do Bugio alterou o seu alcance.

Nas CN 23203 (INT 1811), CN 24203 (INT 1815), CN 26303 (INT 1875), CN 26304 (INT 1876), CN 24P03 e CN 25R07 proceder à seguinte correção (WGS 84):

Corrigir		Bugio Fl.G.5s28m15M Horn Mo(B)30s	para		Bugio Fl.G.5s28m12M Horn Mo(B)30s	38°39,63'N / 009°17,93'W.
----------	---	---	------	---	---	---------------------------

Nas CN 24204 (INT 1816) e CN 24P04, proceder à seguinte correção (Datum Europeu):

Corrigir		Bugio Fl.G.5s28m15M Horn Mo(B)30s	para		Bugio Fl.G.5s28m12M Horn Mo(B)30s	38°39,70'N / 009°17,85'W.
----------	---	---	------	---	---	---------------------------

Na Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, substituir a página 75/76, pela contida na Secção VII.

**CN afetadas** –23203 (INT 1811) [312/06;291/14], 24203 (INT 1815) [184/12;202/15],  
24204 (INT 1816)[235/05;240/15], 26303 (INT 1875) [203/12;241/15],  
26304 (INT 1876) [204/12;359/13], 24P03 [101/12;202/15], 24P04 [237/05;240/15],  
25R07 [271/06;240/15]

**CEN afetadas** –PT324204 [134/13;246/15], PT526303 [339/14;2518/15(T)]

**PN afetada** –*Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2008* [210(D-2126)]

**Origem** –Direção de Faróis