

*** 116/12 -ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA SUL –
Tavira – Alteração no assinalamento**

Aviso cancelado – ANAV 16/12

O farolim Forte alterou as suas características, passando a estar sincronizado com o farolim Armação.

No Plano C da CN 27503, na posição 37°07,25'N / 007°37,40'W (WGS 84), corrigir a legenda do farolim Forte de modo a ler-se – **Fl.R.3s11m5M.**

Nas CN 24206 (INT 1818), CN 24P06 e CN 25R12, na posição 37°07,25'N / 007°37,40'W (WGS 84), corrigir a legenda de modo a ler-se – **LdgFl.R.5M&Fl.R.4M.**

Na Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, substituir a página 171/172, pela contida na Secção VII.

CN afetadas – 24206 (INT 1818) [101/07;349/11], 27503 [343/09;235/10], 24P06 [373/06;349/11],
25R12 [231/06;349/11]

CEN afetada – PT324206 [196/09;393/11]

PN afetada – *Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2011* [580(D-2234)], [581(D-2234.1)]

Origem – Capitania do Porto de Tavira