

Aviso cancelado – ANAV 1156/06

O Farolim Ponta da Gaivota alterou características.

Nas CNO 24204, CNO 24205, CNO 26408 (INT 1883), CNO 24P04, CNO 24P05 e CNO 25R09, na posição 37°51,18'N / 008°47,70'W (Datum Europeu), corrigir a legenda de forma a ler-se LF1.6s20m13M.

Na CNO 23203 (INT 1811) na posição 37°51,11'N / 008°47,79'W (Datum WGS 84), corrigir a legenda de forma a ler-se LF1.6s20m13M.

Na Lista de Luzes, Vol I, página 49, inserir as correções contidas na Secção VII.

CNO afectadas – 23203 (INT 1811) [312/06;312/06], 24204 [235/05;280/06], 24205 [236/05;325/06],

26408 (INT 1883) [286/04;330/06], 24P04 [237/05;280/06], 24P05 [238/05;197/06],

25R09 [285/05;285/05]

CENO afectadas – PT324205 [113/06;113/06], PT426408 [197/05;330/06]

PNO afectada – *Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005*[415(D-2160.5)]

Origem – Capitania do Porto de Sines