



* 161/10 - CARTAS NÁUTICAS DO INSTITUTO HIDROGRÁFICO –
CN 11101 – Correções

Na CN 11101 proceder às seguintes correções:

Inserir o cabo submarino definido pela linha a magenta,  unindo as posições:

44°30,0'N / 010°59,3'W
43°21,0'N / 012°05,5'W
42°52,2'N / 012°15,0'W
42°03,7'N / 012°15,3'W
41°42,7'N / 011°59,6'W
41°09,4'N / 011°51,8'W
38°30,5'N / 011°40,6'W
37°50,4'N / 011°13,6'W
37°44,7'N / 011°02,8'W
38°06,5'N / 010°07,3'W
38°05,4'N / 009°49,8'W
38°03,7'N / 009°40,7'W
38°22,5'N / 009°08,1'W
38°25,8'N / 009°05,6'W

Inserir o cabo submarino definido pela linha a magenta,  unindo as posições:

37°44,7'N / 011°02,8'W
37°31,7'N / 011°02,4'W
37°01,2'N / 010°45,2'W
36°44,3'N / 010°41,0'W
36°20,8'N / 010°13,0'W
36°15,4'N / 010°00,7'W
35°59,5'N / 009°49,1'W
35°54,9'N / 009°16,5'W
35°54,1'N / 008°41,8'W
35°58,3'N / 008°33,7'W
35°58,3'N / 008°24,6'W

CN afectada – 11101 [315/02;290/09]
CEN afectada – PT111101 [129/09;321/09]
Origem – Portugal Telecom