

*** 167/08 - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE –
Porto de Aveiro – Canal Principal – Alterações no assinalamento**

As bóias nr 1 e nr 3 foram desactivadas e foi instalado um farolim na ponte 23.

Na CN 26403 (INT 1872) – Aproximações a Aveiro proceder às seguintes correcções (coordenadas em Datum Europeu):

Na posição 40°39,61'N / 008°42,78'W (Datum Europeu), inserir o símbolo e a legenda:  Fl.G

Na posição 40°39,40'N / 008°43,77'W corrigir a legenda do farolim S. Jacinto – Topo N de forma a ler-se – Fl.G

Na posição 40°39,21'N / 008°43,97'W corrigir a legenda do farolim S. Jacinto – Topo S de forma a ler-se – Fl.R

No Plano A da CN 26403 (INT 1872), proceder às seguintes correcções (coordenadas em Datum Europeu):

Inserir o anexo gráfico contido na Secção VIII.

Na posição 40°39,40'N / 008°43,77'W (Datum Europeu) corrigir a legenda do farolim S. Jacinto – Topo N de forma a ler-se – Fl.G.4s7m3M

Na posição 40°39,21'N / 008°43,97'W (Datum Europeu) corrigir a legenda do farolim S. Jacinto – Topo S de forma a ler-se – Fl.R.3s7m4M

Na Lista de Luzes substituir as páginas 49/50 e 51/52 pelas contidas na Secção VII.

CN afectada –26403 (INT1872) [156/07;269/07]

CEN afectada –PT528506 [220/05;248/07]

PN afectada –*Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2008* [97], [97.1], [97.3]

Origem –Capitania do Porto de Aveiro

