

*** 242/12 - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – ARQUIPELAGO DOS AÇORES – ILHA STA. MARIA**
Baía de S. Lourenço – Farolim aceso com novas características

Avisos cancelados – ANAV 906/12, AN 317/11(T)

O farolim S. Lourenço anterior encontra-se aceso tendo alterado as suas características.

Na CN 46407 proceder à seguinte correção (Datum S. Brás):

Corrigir a legenda para **Iso.R.6s26m7M** **36°59,47N / 025°03,39'W.**

Na Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, substituir a página 201/202, pela contida na Secção VII.

CN afetada – 46407 [191/00;112/12]

CEN afetadas – PT446407, PT548523

PN afetada – Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2011 [676(D-2632.3)]

Origem – Capitania do Porto de Vila do Porto