

*** 328/06 - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE –
S. Martinho do Porto – Farolim com alterações**

Aviso cancelado – ANAV 1034/06

O Farolim Ponta de Santo António alterou características.

Na CNO 34 e no Plano de S. Martinho do Porto, na posição 39°30,71'N / 009°08,51'W (Datum Europeu), corrigir a legenda de forma a ler-se Rl.Vm6s33m9M.

Nas CNO 24202, CNO 24203, CNO 26405 e CNO 25R05, na posição 39°30,71'N / 009°08,51'W (Datum Europeu), corrigir a legenda de forma a ler-se Fl.R.6s33m9M.

Na Lista de Luzes, Vol I, página 49, inserir as correcções contidas na Secção VII.

CNO afectadas –34 [191/91;230/05], 24202 [101/01;279/06], 24203 [346/01;386/05], 26405 [208/00;253/05],
25R05 [185/01;258/05]

CENO afectada –PT324202 [114/05;279/06]

PNO afectada –*Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005*[127(D-2076)]

Origem –Capitania do Porto da Nazaré