

*** 124/16(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES – ILHA DAS FLORES**
Porto das Lajes – Farolim provisório

Aviso cancelado – ANAV 2764/15

O farolim Porto das Lajes, posição 39°22,75'N / 031°09,95'W (WGS 84), foi destruído.
Em sua substituição foi colocado, na mesma posição um farolim com as seguintes características:
Estrutura composta por um tubo cor cinzenta com 3m de altura – Fl.R.10s10m4M.

CN afetada	– 46401 [119/03;243/15]
CEN afetadas	– PT446401 [385/11;245/15];PT548503 [244/08;245/15]
PN afetada	– <i>Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2013</i> [874(D-2705)]
Origem	– Capitania do Porto das Flores