

*** 190/20(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES – ILHA DAS FLORES**
Lajes das Flores – Boia substituição farolim recolocada

Avisos cancelados – ANAV 1452/20, AN 150/20(T)

Farolim Porto das Lajes inoperativo. Em sua substituição é estabelecida, provisoriamente, uma boia vermelha com alvo cilíndrico na posição 39°22,804'N / 031°09,876'W (WGS 84), com as seguintes características:

Fl(2)R 12s – (Lt 0,5s;Ec 1s / Lt 0,5s;Ec 10s)

CN afetada – 46401 [119/03;186/20]

CEN afetadas – PT446401, PT548503

PN afetada – *Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2017 [874]*

Origem – Capitania do Porto de Santa Cruz das Flores