

184/24(T) - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES – ILHA SANTA MARIA
Porto de Vila do Porto – Assinalamento provisório

Durante os trabalhos de reparação do molhe do Cais Comercial, em substituição do Farolim Molhe retirado, foi colocado, provisoriamente, um farolim com faixas brancas e vermelhas na posição 36°56,48'N / 025°08,92'W (WGS 84), com características luminosas LFl.R.5s5M (Lt 2s; Ec 3s).

A área do fundeadouro passa a estar definida pela interseção da coordenada do fundeadouro, posição 36°56,176'N / 025°09,055'W (WGS 84) com as linhas de enfiamento do Farolim Malmerendo a 310° e do farolim provisório a 019,6°.

CN afetada – 46407 [221/15; 175/24]
CEN afetadas – PT446407 [125/16; 175/24], PT548524 [168/16; 175/24]
Origem – Capitania do Porto de Vila do Porto