

*** 295/12 - CARTAS NÁUTICAS DO INSTITUTO HIDROGRÁFICO –
CN 11101 – Correções**

Na CN 11101, proceder às seguintes correções:

Retirar	sonda 2214	35°58,8'N / 36°25,8'W.
	sonda 2328	34°00,3'N / 36°24,3'W.
Substituir	sonda 925 , pela sonda 793	35°14,2'N / 35°08,0'W.
	sonda 889 , pela sonda 707	35°09,4'N / 36°10,0'W.
Inserir	sonda 1828 , envolvida pela batimétrica dos 2000 metros	35°55,6'N / 36°27,4'W.
	sonda 558 , envolvendo-a com a batimétrica dos 1000 metros	37°01,1'N / 14°12,2'W.
	sonda 975 , envolvida pela batimétrica dos 1000 metros	44°35,4'N / 33°56,9'W.
	sonda 1808 , envolvida pela batimétrica dos 2000 metros	33°42,4'N / 36°01,6'W.
	sonda 1838 , envolvida pela batimétrica dos 2000 metros	42°04,7'N / 32°00,5'W.

CN afetada – 11101 [238/12;238/12]
CEN afetada – PT111101 [129/07;207/12]
Origem – Instituto Hidrográfico