


*** 197/20 - CARTAS NÁUTICAS DO INSTITUTO HIDROGRÁFICO –
CN 11101 – Correções**

Na CN 11101, proceder às seguintes correções:

Inserir cabo submarino  , unindo: 36°06,6'N / 023°57,9'W ;
36°12,3'N / 024°19,4'W ;
36°11,7'N / 025°30,8'W ;
36°13,7'N / 025°51,3'W ;
36°13,3'N / 026°15,2'W ;
36°08,7'N / 027°05,3'W ;
36°09,5'N / 027°40,1'W ;
36°06,9'N / 027°56,2'W ;
35°59,1'N / 029°57,9'W ;
35°50,1'N / 032°15,4'W ;
35°43,6'N / 034°00,1'W .

CN afetada – 11101 [238/12; 234/19].
CEN afetada – PT111101 [102/14; 279/19(T)]
Origem – Instituto Hidrográfico