



*** 188/17 - CARTAS NÁUTICAS DO INSTITUTO HIDROGRÁFICO –
CN 37501 – Correções**

No plano A (1:7 500) da CN 37501, proceder às seguintes correções (WGS 84):

Corrigir  Caniçal Interior
Fl.R.5s8m6M para  Caniçal Interior
Fl.R.5s9m6M , na posição: 32°44,085'N / 016°44,066'W.

CN afetada – 37501 [224/07;273/13]
CEN afetada – PT538504 [124/08;398/13(T)]
Origem – Instituto Hidrográfico