

≠ 267/15 - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE –  
Aveiro – Alterações no assinalamento

No plano A (1:10 000) da CN 26403 (INT 1873), proceder às seguintes correções (WGS 84):

Inserir  GE N  
Fl.R.2s3M na posição 40°36,858'N / 008°44,417'W.

Inserir  GE S  
Fl.G.2s3M na posição 40°36,821'N / 008°44,382'W.

Na Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, substituir a página 57/58, pela contida na Secção VII.

**CN afetada** – 26403 (INT 1873) [220/09;143/15]

**CEN afetada** – PT528506 [155/10;143/15]

**PN afetada** – *Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2013* [99.82], [99.83]

**Origem** – Capitania do Porto de Aveiro