

* 109/16 - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE –
Aveiro – Alterações no assinalamento

No plano A (1:10 000) da CN 26403 (INT 1872), proceder às seguintes correções (WGS 84):

Inserir  BN N
Fl.R.2s3M na posição 40°37,703'N / 008°44,169'W.

 BN S
Fl.G.2s3M na posição 40°37,686'N / 008°44,173'W.

Na Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, substituir a página 57/58, pela contida na Secção VII.

CN afetada – 26403 (INT 1872) [220/09;267/15]

CEN afetada – PT528506 [155/10;267/15]

PN afetada – *Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2013* [99.6], [99.61]

Origem – Capitania do Porto de Aveiro