

*** 261/12 - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE –
Porto de Lisboa – Doca de Pedrouços – Novo assinalamento**

Avisos cancelados – AN 227/12(T), AN 253/12(T)

Os farolins da doca de Pedrouços alteraram características e foram fundeadas duas boias que definem a entrada do canal dragado de acesso à doca.

Na CN 26304 (INT 1876) proceder às seguintes correções (WGS 84):

Corrigir	as características do farolim na posição		38°41,59'N / 009°13,53'W
	de forma a ler-se	<i>FL.R.2s10m4,5M</i>	
	as características do farolim na posição		38°41,56'N / 009°13,48'W
	de forma a ler-se	<i>FL.G.2s10m4,5M</i>	
Inserir	o símbolo e a legenda		2P <i>Fl(3)R.8s4,5M</i> na posição 38°41,479'N / 009°13,626'W
	o símbolo e a legenda		1P <i>Fl(3)G.8s4,5M</i> na posição 38°41,464'N / 009°13,564'W

Na Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, substituir as páginas 77/78, 79/80 e 81/82, pelas contidas na Secção VII.

CN afetada	– 26304 (INT 1876) [204/12;204/12]
CEN afetada	– PT526304 [283/09;253/12(T)]
PN afetada	– <i>Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2011</i> [215(D-2127.4)], [215.05], [215.06], [215.1(D-2127.6)]
Origem	– Capitania do Porto de Lisboa