



* 337/08 - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA SUL –
Canal de Faro – Alteração no assinalamento

As bóias 15, 19 e 23 passaram a luminosas. Na CN afectada inserir a representação da luz, do alvo e da legenda (coordenadas em Datum Europeu):

Posição 37°00,05'N / 007°55,48'W  -↑- Fl.G.5s2M

Posição 36°59,98'N / 007°55,90' W  -↑- Fl.G.5s2M

Posição 37°00,67'N / 007°56,40' W  -↑- Fl.G.5s2M

A bóia nr 22 foi reposicionada. Na carta retirar o símbolo e a legenda da posição em que se encontram e inseri-los na posição 37°00,45'N / 007°56,18'W.

Na Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, substituir a página 137/138 pela contida na Secção VII.

CN afectada -26311 (INT 1885) [215/04;214/08]

CEN afectada -PT526311 [356/05;214/08]

PN afectada -*Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2008* [521.8], [523], [524], [525]

Origem -Capitania do Porto de Faro