


*** 159/19 - CARTAS NÁUTICAS DO INSTITUTO HIDROGRÁFICO –
CN 73202 (INT 2550) – Correções**

Na CN 73202 (INT 2550), proceder às seguintes correções (WGS84):

Retirar legenda **AIS**, no *FPSO Kaombo Norte*, na posição: 7°14,2'S / 011°17,1'E .

Inserir cabo submarino, , a unir as posições: 9°33,8'S / 013°11,8'E ;

9°34,2'S / 013°11,3'E ;

9°34,5'S / 013°09,0'E ;

9°34,2'S / 013°08,2'E ;

9°34,6'S / 012°49,8'E ;

9°35,4'S / 012°47,9'E ;

9°34,5'S / 012°45,8'E .

CN afetada – 73202 (INT 2550) [159/13;147/19]

Origem – United Kingdom Hydrographic Office (UKHO) – NTM's 2041/2019 e 2664/2019