

*** 246/18 - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES – ILHA SÃO MIGUEL**
Ponta do Arnel - Farol com alteração de características

Avisos cancelados – ANAV 2470/18, AN 235/18(T)

O Farol do Arnel alterou as suas características.

Nas CN 41101 (INT 1089) e CN 43103 (INT 1894), proceder às seguintes correções (WGS 84):

Corrigir  Arnel FI.5s66m25M para  Arnel FI(2)10s66m19M , na posição: 37°49,45'N / 025°08,14'W.

No plano geral (1:100 000) da CN 46406 (INT 1890), proceder às seguintes correções (Datum S. Brás):

Corrigir  Arnel FI.5s66m25M para  Arnel FI(2)10s66m19M , na posição: 37°49,39'N / 025°08,16'W.

Na Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, substituir a página 221/222, pela contida na Secção VII.

CN afetadas – 41101 (INT 1089) [229/00;246/17], 43103 (INT 1894) [384/11;217/17],
46406 (INT 1890) [387/01;217/17]

CEN afetadas – PT111101 [102/14;235/18(T)], PT241101 [206/14;235/18(T)], PT343103 [227/10;235/18(T)],
PT446406 [173/17;235/18]

PN afetada – *Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2017* [702 (D-2640)]

Origem – Capitania do Porto de Ponta Delgada