

*** 360/12 - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE –
Viana do Castelo – Montedor – Sinal sonoro retirado**

Aviso cancelado – AN 119/12(T)

Nas CN 24201 (INT 1813), CN 24P01 e CN 25R01, proceder à seguinte correção (WGS 84):

Retirar o símbolo  e a legenda *Horn Mo(S)25s* da posição 41°44,99'N / 008°52,75'W

Na Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, substituir as páginas 23/24 pela contida na Secção VII.

CN afetadas	– 24201 (INT 1813) [166/07;299/12], 24P01 [185/07;299/12], 25R01 [101/09;299/12]
CEN afetadas	– PT111101 [129/07;349/12], PT221101 [163/12;350/12], PT324201 [191/09;299/12]
PN afetada	– <i>Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2011</i> [21.001(D-208.001)]
Origem	– Capitania do Porto de Viana do Castelo