

* 247/07 - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE – Caxinas – Farolins retirados

Avisos cancelados – AN 436/01(T), AN 437/01(T)

Os farolins Caxinas anterior e Caxinas posterior foram desactivados.

Nas CN 24201 (INT 1813) e CN 24P01, retirar da posição 41°21,79'N/ 008°45,62'W (Datum WGS 84), o símbolo, a legenda e a representação do enfiamento com o valor respectivo.

Na CN 25R01 retirar da posição 41°21,86'N / 008°45,53'W (Datum Europeu), o símbolo, a legenda e a representação do enfiamento com o valor respectivo.

Na Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, página 27, retirar toda a informação relativa a estes farolins.

CN afectada – 24201 (INT 1813) [166/07;232/07], 24P01 [185/07;232/07], 25R01 [130/00;232/07]

CEN afectada – PT324201 [113/05;232/07]

PN afectada – *Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005* [53(D-2022)],
[53.1(D-2022.1)]

Origem – Capitania do Porto de Vila do Conde