

























\* 324/13 - CARTAS NÁUTICAS DO INSTITUTO HIDROGRÁFICO –  
CN 25R01 – Correções

Na CN 25R01, proceder às seguintes correções (WGS 84):

|          |  |      |   |                           |
|----------|--|------|---|---------------------------|
| Corrigir |   Ínsua<br>Fl.WGR.4s17m12-8M               | para |   Ínsua<br>Fl.WGR.4s18m12-8M               | 41°51,55'N / 008°52,50'W. |
|          |   Molhe W<br>Fl(2)R.5s16m9M<br>Siren(1)60s | para |   Molhe W<br>Fl(2)R.5s13m9M<br>Siren(1)60s | 41°48,81'N / 008°52,22'W. |
|          |   Montedor<br>Fl(2)9,5s103m22M             | para |   Montedor<br>Fl(2)9,5s100m22M             | 41°45,06'N / 008°52,41'W. |
|          |   Molhe exterior<br>Fl.R.3s9M              | para |   Molhe exterior<br>Fl.R.3s19m9M           | 41°40,46'N / 008°50,66'W. |
|          |   Esposende<br>Fl.5s21m20M<br>Horn(1)20s   | para |   Esposende<br>Fl.5s20m20M<br>Horn(1)20s   | 41°32,57'N / 008°47,43'W. |
|          |   Leça<br>Fl(3)14s57m28M                   | para |   Leça<br>Fl(3)14s59m28M                   | 41°12,08'N / 008°42,73'W. |

CN afetada – 25R01 [101/09;288/13]  
Origem – Instituto Hidrográfico