

* 111/13 - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE –
Peniche – Farolins desativados


Avisos cancelados – ANAV 2203/12, ANAV 2204/12

Os farolins Peniche de Cima anterior e posterior foram desativados.

Nas CN 24202 (INT 1814), CN 24203 (INT 1815), CN 24P02, CN 24P03, CN 25R05, CN 25R06, proceder à seguinte correção (WGS 84):

Retirar o símbolo  e a legenda Peniche de Cima da posição 39°21,80'N / 009°22,35'W
Ldg LFI.R.7s8M & LFI.R.7s6M
a linha ----- e a legenda 218,3°

No Plano A da CN 26405, proceder à seguinte correção (WGS 84):

Retirar o símbolo  e a legenda Peniche de Cima da posição 39°21,80'N / 009°22,35'W
Ldg LFI.R.7s8M & LFI.R.7s6M
a linha ----- e a legenda 218,3°

Na Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, substituir a página 69/70 pela contida na Secção VII.

- CN afetadas** – 24202 (INT 1814) [381/11;274/12], 24203 (INT 1815) [184/12;323/12], 26405 [225/08;282/12],
24P02 [382/11;274/12], 24P03 [101/12;323/12], 25R05 [264/08;274/12], 25R06 [101/08;323/12]
CEN afetadas – PT324203 [193/09;274/12], PT426405 [221/09;282/12]
PN afetada – *Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2011* [140(D-2092)], [140.1(D-2092.1)]
Origem – Capitania do Porto de Peniche