

*** 193/11 - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE –
Cabo Carvoeiro – Farol com alteração de características**

Avisos cancelados – ANAV 359/11, AN 170/11(T)

O Farol do Cabo Carvoeiro alterou as características.

Na CN 21101 (INT 1081), na posição 39°21,63'N / 009°24,47'W, corrigir a legenda de forma a ler-se:

Fl.R.6s57m15M.

Nas CN 23202 (INT 1810) e CN 24203 (INT 1815):

Corrigir A legenda na posição em Datum Europeu

39°21,71'N / 009°24,38'W

de forma a ler-se

Fl.R.6s57m15M
Horn (1) 35s

Nas CN 23203 (INT 1811), CN 24202 (INT 1814), CN 26405, CN 25R05 e CN 25R06:

Corrigir A legenda na posição em WGS 84

39°21,63'N / 009°24,47'W

de forma a ler-se

Fl.R.6s57m15M
Horn (1) 35s

Na Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, substituir a página 59/60 pela contida na Secção VII.

CN afectadas – 21101 (INT 1081) [247/02;389/10], 23202 (INT 1810) [315/01;148/11],
23203 (INT 1811) [312/06;331/10], 24202 (INT 1814) [224/08;106/11] 24203 (INT 1815)
[346/01;149/11], 26405 [225/08;112/11], 25R05 [264/08;118/11], 25R06 [101/08;119/11]

CEN afectadas – PT111101 [129/07;170/11(T)], PT221101 [272/05; 170/11(T)], PT324203 [193/09; 17011(T)],
PT426405 [221/09; 170/11(T)]

PN afectada – *Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2008* [143(D-2088)]

Origem – Capitania do Porto de Peniche