

* 290/14 - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA OESTE –Farol do Cabo Raso – Sinal sonoro retirado

Na CN 23203 (INT 1811), proceder à seguinte correção:

Corrigir	Cabo Raso Fl(3)9s23m15M Horn Mo (I) 30s	para	Cabo Raso Fl(3)9s23m15M	38°42,6'N / 009°29,2'W.
----------	---	------	----------------------------	-------------------------

Na CN 24203 (INT 1815), no Plano A da CN 27504, CN 24P03 e CN 25R07 proceder à seguinte correção (WGS 84):

Corrigir	Cabo Raso Fl(3)9s23m15M Horn Mo (I) 30s	para	Cabo Raso Fl(3)9s23m15M	38°42,57'N / 009°29,15'W.
----------	---	------	----------------------------	---------------------------

Nas CN 24204 (INT 1816) CN 24P04 proceder à seguinte correção (Datum Europeu):

Corrigir	Cabo Raso Fl(3)9s23m15M Horn Mo (I) 30s	para	Cabo Raso Fl(3)9s23m15M	38°42,65'N / 009°29,06'W.
----------	---	------	----------------------------	---------------------------

Na Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, substituir a página 71/72, pela contida na Secção VII.

- CN afetadas** – 23203 (INT 1811) [312/06;233/14], 24203 (INT 1815) [184/12;182/14],
24204 (INT 1816) [235/05;151/14], 27504 [382/10;160/14], 24P03 [101/12;182/14],
24P04 [237/05;151/14], 25R07 [271/06;154/14]
- CEN afetadas** – PT111101 [102/14;271/14(T)], PT221101 [131/14;271/14(T)], PT324204 [134/13;237/14(T)]
- PN afetada** – *Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2013* [189(D-2110)]
- Origem** – Direção de Faróis