

* 273/07 - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA SUL –
Burgau – Correções

Os farolins Burgau W (ant.), Burgau W (post.) Burgau E (ant.) e Burgau E (post.) foram desactivados
Nas CN 24205 (INT 1817), CN 24P05 e CN 25R11, retirar das seguintes posições em Datum Europeu 37°03,95'N /
008°47,21'W e 37°04,53'N / 008°46,02'W o símbolo e as legendas adjacentes às representações de “zona de cabos
submarinos”, respectivamente:

- Burgau W Fl.R.3s & IsoR.6s6M # 034,6°
- Burgau E Fl.G.3s & IsoG.6s5M # 350,6°

Nas CN 24206 (INT 1818), CN 24P06 e CN 25R10, retirar das seguintes posições em WGS 84, 37°03,87'N /
008°47,29'W e 37°04,45'N / 008°46,10'W o símbolo e as legendas adjacentes às representações de “zona de cabos
submarinos”, respectivamente:

- Burgau W Fl.R.3s & IsoR.6s6M # 034,6°
- Burgau E Fl.G.3s & IsoG.6s5M # 350,6°

Na Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, página 99, retirar toda a informação relativa a estes
farolins.

CN afectada	- 24205 (INT 1817) [236/05;103/07], 24206 (INT 1818) [101/07;250/07], 24P05 [238/05;197/06], 24P06 [373/06;109/07], 25R10 [272/06;325/06], 25R11 [174/05;262/05]
CEN afectada	- PT324206 [186/07;250/07]
PN afectada	- <i>Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2005</i> [442(D-2172)], [442.1(D-2172.1)], [444(D-2172.4)], [444.1(D-217241)]
Origem	- Direcção de Faróis