

*** 194/11 - ATLÂNTICO NORTE – PORTUGAL – PORTUGAL CONTINENTAL – COSTA SUL –
Faro – Farolim desactivado**

O Farolim Aeroporto de Faro foi desactivado.

Nas CN 24206 (INT 1818), CN 24P06 e CN 25R12 proceder à seguinte correcção (WGS84):

Retirar o símbolo e a legenda **Aeroporto Faro**
Aero AI FL.WG.10s36m  na posição **37°01,15'N / 007°58,26'W**

Na Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, substituir a página 131/132 pela contida na Secção VII.

CN afectadas – 24206 (INT 1818) [101/07;339/10], 24P06 [373/06;339/10], 25R12 [231/06;31210]
CEN afectada – PT324206 [196/09;321/10]
PN afectada – *Lista de Luzes, Bóias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, 2008* [497(D-2200)]
Origem – Instituto Hidrográfico