

* 274/10 - CARTAS NÁUTICAS DO INSTITUTO HIDROGRÁFICO –
CN 11101 – Correções – Cabo Submarino Europe Índia Gateway

Na CN 11101 proceder às seguintes correções:

Inserir o troço do cabo submarino definido pela linha a magenta,
unindo as posições:



35°58,3'N / 008°24,6'W

35°56,3'N / 008°13,3'W

36°01,9'N / 007°40,9'W

35°59,9'N / 006°43,6'W

36°05,0'N / 006°20,1'W

35°56,6'N / 005°38,7'W

35°58,5'N / 005°31,3'W

CN afectada –11101 [315/02;161/10]
CEN afectada –PT111101 [129/07;252/10(T)]
Origem –Portugal Telecom