

101/24 -PUBLICAÇÕES NÁUTICAS DO INSTITUTO HIDROGRÁFICO –
Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol. I – Correções

Na Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I, foram alterados os seguintes assinalamentos marítimos:

Rio Douro, Da Ponte D. Luis a Crestuma/Lever:

Ajudas retiradas: 81.43, 81.45.1, 81.54.4, 81.56, 81.77.1, 81.85.1, 81.101.1, 81.121.1, 81.137.1.

Ajudas incluídas: 81.60.1, 81.131.

Rio Douro, Albufeira de Crestuma:

Ajudas retiradas: 82.7, 82.25, 82.38, 82.39, 82.51, 82.52, 82.57, 82.64, 82.70, 82.71, 82.87, 82.89, 82.116, 82.117, 82.120, 82.121, 82.129, 82.134, 82.140, 82.141, 82.188.

Ajudas alteradas: 82.108, 82.109, 82.110, 82.111.

Rio Douro, Albufeira do Carrapatelo: alterados todos os assinalamentos.

PN afetada – *Lista de Luzes, Boias, Balizas e Sinais de Nevoeiro, Vol I [81.60.1], [81.131], [82.108], [82.109], [82.110], [82.111], [83.1] a [83.86]*

CEN afetadas – PT76611A [258/19; 242/23], PT76611B [258/19; 242/23], PT76612A [259/19; 294/23],
PT76612B [259/19; 294/23], PT76612C [259/19; 294/23], PT76612D [259/19; 294/23],
PT76612E [259/19; 294/23], PT76612F [259/19; 294/23], PT76612G [259/19; 294/23],
PT76612H [259/19; 294/23], PT76612I [259/19; 294/23], PT76612J [259/19; 294/23],
PT76612L [259/19; 294/23], PT76612M [259/19; 294/23], PT76613A [260/19; 260/19],
PT76613B [260/19; 260/19], PT76613C [260/19; 260/19], PT76613D [260/19; 260/19],
PT76613E [260/19; 260/19], PT76613F [260/19; 260/19], PT76613G [260/19; 260/19],
PT76613H [260/19; 260/19], PT76613I [260/19; 260/19], PT76613J [260/19; 260/19],
PT76613L [260/19; 260/19], PT76613M [260/19; 260/19]

Origem – APDL- Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A.