

**\* 217/13(T) - ATLÂNTICO NORTE - PORTUGAL - PORTUGAL CONTINENTAL - COSTA OESTE -  
Aveiro – Canal de Mira – Sinalização deficiente**

A sinalização marítima do Canal de Mira, a sul da Ponte da barra até à Praia de Mira, é constituída por postes de cimento pintados, sem alvo, projetados para disporem de uma altura de dois metros acima do nível da preia-mar de águas vivas, apresentam deficiências com postes inclinados ou semi afundados na preia-mar.

Este assinalamento não está representado na Carta.

Recomenda-se aos tripulantes de embarcações que naveguem naquele canal, para adotarem as devidas precauções, principalmente quando demandem posições próximas dos postes não visíveis na preia-mar.

<b>CN afetada</b>	– 26403 (INT 1872) [220/09;214/13]
<b>CEN afetada</b>	– PT426403 [152/10;213/13], PT528506 [155/10;214/13]
<b>Origem</b>	– Capitania do Porto de Aveiro